Dott. MASSIMO BARBONAGLIA
Aspetti agroforestali

Dott. STEFANO MARTEGO Aspetti geologici

Dott. arch. GIULIO CARTA
Aspetti urbanistici e coordinamento generale

Il Responsabile del procedimento | Il Segretario | Il Sindaco

Adottata con D.C.C. n°

Regione Piemonte | Provincia di Biella

COMUNE DI TERNENGO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Legge Regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni

PROGETTO DEFINITIVO

STUDI GEOLOGICI
elaborato G4
CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

USC: 096067_GEO_MORFO_DIS

Ottobre 2023 | Scala 1:5.000



FORME DI ACCUMULO

- Piana di fondovalle
- Lembo di pianalto alluvionale

FORME DI EROSIONE

- Ciglio di pianalto alluvionale
- Ciglio di pianalto alluvionale annullato da terrazzamenti antropici
- Fenomeni erosivi di fondo e di sponda di intensità elevata — *CODICE 7/LAP/96:* EdL
- Versanti con morfologia regolare e settori marginali delle dorsali
- Versanti articolati con morfologia complessa

FORME STRUTTURALI

- Roccia affiorante o subaffiorante
- Sella
- Lineamento
- Culminazione

DISSESTI

CODICE 7/LAP/96:

- Frana per colamento veloce stabilizzata (dissesto non cartografabile) — FS6
- Frana per colamento veloce attiva (dissesto non cartografabile) — FA6
- Frana per colamento lento quiescente — FQS
- Fenomeni erosivi di fondo e di sponda di intensità elevata — EdL
- Fenomeni erosivi in corrispondenza di attraversamento stradale sul torrente Riasca, avvenuti sia nel settembre 1981, con asportazione muro d'ala, che nel novembre 1994, con aggiramento del manufatto, successivamente demolito e ricostruito.
- 290668 — Sigla schede dissesti "Banca dati geologica" (ARPA)